



Corporación

RUBERT Plast®
de Centroamérica

Publicidad
en Tapetes
Rizo y Alfombra

Especificaciones técnicas

Pag1

Hoja de Seguridad – MSDS Quitachicle en Aerosol "GUM AWAY"

2. Composición / Información de los Componentes.

| Ingredientes: | Nº CAS |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Alcohol | 64-17-5 |
| Gas propelente butano-isobutano-propano | 106-97-8/75-28-5/74-98-6 |
| Perfume | ----- |

3. Identificación de Peligros.

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase de riesgo: | 2 |
| División: | 2.1 |
| ONU: | 1950 |
| Código de riesgo: | 23 |
| Toxicidad: | N/A |
| Peligros físicos: | Aerosoles Inflamables. No calentar ni someter a temperaturas superiores a los 50°C. |
| Ingestión: | La ingestión de pequeñas cantidades no ocasiona efectos adversos significantes. |
| Contacto dérmico: | No irritante. |
| Contacto ocular: | Levemente irritante. |
| Inhalación: | Personas sensibles pueden experimentar disneas, mareos, náuseas o vómitos si se expone a elevadas concentraciones. |



4. Medidas de Primeros Auxilios.

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingestión: | En caso de ingestión accidental beber abundante agua. Consultar al médico. No provocar vómito ni suministrar líquidos en caso de inconsciencia. |
| Contacto dérmico: | Lavar con abundante cantidad de agua fría y quitar toda vestimenta que pudiera estar contaminada. Consultar al médico. |
| Contacto ocular: | Lavar durante al menos 15 minutos con agua manteniendo los párpados separados. Consultar a un oftalmólogo. |
| Inhalación: | Trasladar a la persona a un lugar ventilado. Si la respiración es dificultosa administrar oxígeno. Procurar atención médica inmediata. |

5. Medidas para Combatir Incendios.